

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-035

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部;

关于综合办公楼基础施工管理及质量的事宜。

内容: 2019 年 01 月 16 日我方监理人员在检查综合楼楼面支模及钢筋绑
中发现: 你单位存在如下问题:

你单位对综合楼的楼面梁(LL1(14))支模及钢筋绑未按设计图纸进行制模
加工及钢筋绑扎;

现要求你单位在接到该通知单后,立即进行整改;整改完成待我方验收合格后方
可进行下一步工作。如不整改,出现一切后果你单位自行负责。

附: 问题图片



以上问题要求你单位在 2019 年 01 月 17 日 16 时前整改完成,并上报监理项目
部验收。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: 黄长青

日期: 2019.01.16

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建