

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-050

致：平尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：现场安全大检查发现的问题事宜

内容：

2019 年 3 月 28 日监理项目部人员和总包单位管理人员、分包单位管理人员共同对施工现场进行了安全大检查，发现存在以下问题：

- 1、伏光料场及码头缺少警示牌、隔离带、安全护栏等文明施工标志牌；材料未归整，存在乱放现象。
- 2、伏光料场临时用电未使用漏电保护器，存在安全隐患。
- 3、伏光管桩堆放码头个别处出现严重塌方，存在安全隐患。
- 4、现场少数工人安全帽帽带未系好、高空作业未系安全带，少数水上作业工人救生衣已破损。
- 5、吊车吊运物料时四周末拉警戒线等警示标志。
- 6、奥巴料场码头焊接临时用电电线随意乱拉，存在安全隐患。
- 7、伏光料场个别电缆线割断后电缆头未做保护随意放置，对后期施工存在安全、质量隐患；个别电缆线未归整。
- 8、南琴线施工现场个别人员未佩戴安全帽，个别施工区域未设置警示线、警示牌等临防设施，存在安全隐患。
- 9、琴棋变施工现场带电区域未设置警示标志，存在安全隐患。

针对上述问题，要求施工单位立即整改，严格按图纸设计及规范要求施工，否则将进行严厉处罚。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。