

## 监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-012

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量、安全问题

内容：

2018 年 10 月 3 日监理项目部巡视检查施工现场时发现以下主要问题。

1、开关站配电楼室外接地装置测量断线卡处施工不规范，连接片接触部位不应涂刷防腐漆，会严重影响导电性能，见图 1；

2、开关站大门口东侧接近围墙处从光伏区过来的 35KV 高压电缆存在严重的扭曲情况，严重影响电缆的安全使用，见图 2。



图 1




图 2

针对以上问题，要求有关施工单位立即按规范要求整改，确保施工质量、材料使用等各方面的安全，整改完成后报监理项目部复查。

以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年10月3日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。