

监理通知单

工程名称:汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目

编号:ZHJL-ML-021

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 施工项目部

事由: 关于施工安全、质量问题

内容:

在2018年11月12日监理人员巡视检查开关站过程中,发现以下问题:

1. 配电楼个别门底部间隙较大;
2. 办公楼室内个别门安装底部间隙较大;
3. 办公楼女儿墙防水措施不到位。

以上问题,现要求施工单位严格按规范要求 and 施工工艺立即整改,整改完成自检合格后报监理项目部进行复查。

后附: 3 张照片

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2018 年 11 月 12 日

注:本表一式 三 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各一份,监理项目部存一份。

附图:

