

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-025



致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工材料质量问题

内容：

在 2018 年 11 月 23 日监理人员巡视检查过程中，发现已进场的一部分桥梁材料有端口毛刺现象，未进行打磨处理，现要求总包单位联系厂家严格按照规范要求 and 施工工艺立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部进行复查。

附：2 张照片



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 23 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。