

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-026


致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工材料质量问题

内容：

在 2018 年 11 月 24 日监理人员巡视过程中，检查部分进场桥架材料镀锌层厚度，发现部分进场桥架内隔板镀锌层厚度严重不符设计图纸要求（或者说未进行镀锌），现要求总包单位立即对现场使用的所有镀锌材料逐一进行自查，将不合格的材料全部进行退场处理，严禁使用不合格的材料。

附：2 张照片



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 24 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。