

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号：ZHJL-ML-029

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

2018 年 12 月 14 日监理人员在巡视光伏区箱逆变平台焊接施工现场时发现，型钢焊接施工不规范，未按施工工艺和图纸要求焊接施工，焊接未采用坡口焊，达不到焊缝质量等级的要求。




针对以上问题，要求有关施工单位严格按图纸、规范要求施工，严格自查和整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。

以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 14 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。