

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号：ZHJL-ML-035

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量、安全问题

内容：

2019 年 1 月 16 日监理人员在巡视检查南琴线外线 7#塔基施工现场时，发现 7#塔基基础存在临防设施设置不到位、个别桩孔直径和底部标高未达到设计要求、桩笼内箍钢筋搭接长度不够、外箍筋排列不均匀、钢筋保护层厚度不够、钢筋上有污泥等问题，存在安全隐患和质量问题。为保证人员安全、确保施工质量，现要求你单位立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚，附现场照片二张。



以上问题，三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019 年 1 月 16 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。