

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-053


致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于琴棋变对侧施工事宜

内容：

2019 年 4 月 02 日监理人员对琴棋变对侧施工进行检查，发现施工区域未设置安全隔离带，没有警示牌，存在安全隐患。53#塔基掏挖基坑护壁采用预制管道，但进场管道直径经测量为 0.95 米，小于桩径 1.2 米，根本无法使用，不符合要求。

针对上述问题，要求施工单位立即整改，严格按图纸设计及规范要求施工，否则将进行严厉处罚。



以上问题三日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：_____



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。