

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号：ZJL-建-006

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部


事由：关于现场施工质量问题

经我方监理现场巡视发现以下问题：

1. 桩顶立柱焊接焊缝不饱满存在夹渣：（见图一）
2. 现场已施工个别管桩偏移桩位：（见图二）
3. 光伏区接地扁铁焊接施工不符合设计规范要求：（见图三）
4. 光伏区组件安装不整齐，组件与组件中间的空隙不均匀：（见图四）



（图一）



（图二）



（图三）



（图四）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 8 月 10 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理单位留存一份。