

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-006

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于施工现场存在的质量问题事宜

内容：

我监理人员在巡视项目时发现你单位在施工过程中存在以下质量问题：

- 1、光伏场区部分组件存在遮阴现象
- 2、部分接地极长度未达到设计要求
- 3、箱逆变基础部分接地扁钢搭接面积不够，防腐处理不到位
- 4、部分组件安装之间间距过大，不符合规范要求
- 5、光伏支架与支架之间的防雷接地采用在地上半米高处用扁钢焊接，不符合规范，

应与设计单位核实

- 6、接地极顶端与地面距离不符合规范及设计要求
- 7、汇流箱安装与地面距离过低，不符合规范
- 8、电缆沟开挖深度不足，不符合设计要求

现要求你单位对上述质量问题立即进行整改，并在三天之内以书面形式将整改情况回复至监理项目部，否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：余存辉

日

期：2018.06.05

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。