

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-019

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于光伏区施工质量问题事宜

内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位在光伏区施工过程中存在以下质量问题：

- 1、8 区组件破损
- 2、电缆用石头掩埋
- 3、汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上整改不彻底
- 4、组件下缘离地面过近
- 5、组件与支架之间连接线规格不够
- 6、组件与组件跨接接线位置不对

针对上述开关站施工问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！


项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡斌

日期：2017.07.05

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。


问题照片:




8区组件破损




电缆用石头掩埋




汇流箱外壳接地点连接在汇流箱支架上整改不彻底



组件下缘离地面过近



组件与支架之间连接线规格不够



组件与组件跨接接线位置不对