

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-024

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于光伏区电气施工存在问题的通知

内容：

由总包方（江苏中导）、监理方（常州正衡）、施工方（新疆泽星）及运维人员于 2018 年 8 月 6 日对光伏区电气施工情况进行质量检查，检查问题如下：

- 1、箱逆变内部接地线施工不标准且影响感官；
- 2、箱变高压室存在铜须、灰尘，未清理干净；
- 3、汇流箱下端电缆穿管封堵不规范；
- 4、箱逆变设备接地接触面积不足；
- 5、光伏专用线套管用波纹管不耐用、易风化，且个别封口未处理；
- 6、逆变器底部电缆未固定；
- 7、箱逆变设备预埋件产生锈迹；
- 8、放油阀锁头未做防锈处理；
- 9、接地扁钢焊接采用两面焊接，不符合规范要求；
- 10、场区围栏安装不稳定；
- 11、开关站围墙涂料影响感官；
- 12、一区有一组支架及组件发生扭曲、变形；
- 13、一区低压室交流侧对地绝缘异常；
- 14、五区箱变低压室靠右边锁坏掉；
- 15、五区箱变低压室防火封堵处理不到位；
- 16、二区箱变基础爬梯沉降，产生裂缝；
- 17、三区五号汇流箱 3、4、6 组直流无电压

上述问题要求你方立即落实整改，并于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡永成

日

期：

2018.09.06

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。