

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-015

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 站外线路, 铁塔, 接地扁铁, 电缆沟回填等事宜

内容:

经我监理项目部巡查发现, 由你单位施工的站外线路存在以下问题:

- 1、3-4 号铁塔, 32-33 号铁塔电缆沟回填, 不符合设计要求。
- 2、个别铁塔接地扁铁焊接处未刷防腐漆。
- 3、个别铁塔螺丝未紧固到位。

针对以上问题, 望你单位抓紧采取措施整改, 整改完成后, 报
监理部验收。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.10.2

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



监理通知回复单

工程名称：枣庄市中区齐村镇20兆瓦农业光伏电站项目

编号：ZDDL-ZZ-GCHF-019

致：常州正衡电力工程监理有限公司

主题：

关于回复你司 10 月 2 日编号为 GFDZJBM08-015 的监理通知单若干事宜

内容：

在接收到你司 10 月 2 日编号为 GFDZJBM08-015 的监理联系单后，对站外线路 3-4 号铁塔，32-33 号铁塔电缆沟回填按要求清除沟内碎石，铺沙盖盖板后再经行回填；对个别铁塔接地扁铁焊接未处理刷防腐漆的按要去涂刷防腐漆；对个别铁塔螺丝未紧固到位的紧固到位。

我项目部整改完成后请监理部复查验收。

单位（章）：江苏中导电力有限公司

项目经理：杨绍余

日期：2018 年 10 月 4 日

注：本表一式二份，由提回复单位填写，主送单位一份、提出回复单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建