

监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN03

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于混凝土屋面支架安装等相关事项

内容:


2018年9月03~04日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现如下问题:

- 1、包装车间屋面支架安装角度误差较大,介于 12.5° ~ 18.1° 之间,不符合设计要求的 15° (误差 $\pm 1^{\circ}$);
- 2、包装车间混凝土屋顶西北角存在遮挡组件现象。

针对上述问题,我监理项目部要求你单位严格按图施工并立即做出整改,如需变更设计图纸,需按程序进行变更。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(建设单位)


监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 


日期: 2018年09月04日

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

附图：



支架安装角度



存在遮挡的区域