

## 监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN05

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目  
项目部(EPC单位)

事由: 关于混凝土屋面支架安装相关事项

内容:

2018年9月9日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现,支架安装施工存在如下问题:

- 1、固定螺栓存在未禁锢到位的现象;
- 2、混凝土屋面光伏支架角度误差较大,未严格按图施工;
- 3、办公楼屋面光伏方阵存在遮挡及油污废气无染现象;包装车间屋面光伏方阵存在遮挡现象。

针对上述问题,我监理项目部要求你单位严格按图施工并立即做出整改并落实到位,需设计变更的部分要按程序进行变更,其他未详事项做好自查自纠,顺利完成施工任务。。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目  
项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018年09月09日

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

