

监 理 通 知 单

编号: ZHSUP-SHFD-SN06

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于光伏组件安装相关事项

内容:


2018年9月18日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现, 组件安装施工存在如下问题:

- 1、组件安装未按要求两人搬运并轻拿轻放;
- 2、组件边压块存在错发货现象, 极个别尺寸与现场不匹配;
- 3、个别光伏方阵导轨边缘整齐度不一致, 组件最边缘预留位置不足。

针对上述问题, 我监理项目部要求你单位严格按图施工并立即做出整改并落实到位。所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须报验, 经检验合格后方可使用。上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验, 经验收合格后方可进行下一部施工。其他未详事项做好自查自纠, 顺利完成施工任务。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018年09月18日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

