

## 监 理 通 知 单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SN08

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目  
项目部(EPC单位)

事由: 关于光伏组件安装及电缆敷设相关事项

内容:


2018年9月28~29日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现: 组件安装和电缆敷设施工存在如下问题:

- 1、组件安装施工过程中存在违规在组件上放置物品;
- 2、组件安装施工过程中存在违规按压组件的现象;
- 3、已敷设的光伏线切割接线头处未进行有效密封保护。

针对上述问题, 我监理项目部要求你单位严格按图施工立即做出整改并落实到位。上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验, 经验收合格后方可进行下一部施工。其他未详事项做好自查自纠, 顺利完成施工任务。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018年9月29日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

