

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：SGXMB-001

致 常州正衡电力工程管理有限公司 项目监理机构：
我方接到编号为 ZH-JXMB-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了
相应的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、屋面四周无安全防护围栏，对施工人员施工存在安全隐患。
- 2、进入施工现场无明显的标识及安全警示牌。
- 3、屋面施工人员存在小跑的现象。
- 4、采光带周围未做安全警戒标识、标语。
- 5、材料到货后叉车司机未戴安全帽进行作业。

回复材料：

- 1、屋面四周已做防护围栏，已整改。
- 2、施工现场已贴安全警示牌，已整改。
- 3、已对现场施工人员进行警告，无小跑现象。
- 4、采光带周围已贴安全警示标识、标语。
- 5、已对叉车司机进行警告，无未带安全帽现象。

附现场整改照片：



屋面四周已做防护围栏



已设置安全警示牌



项目监理单位复查意见：

经查：现场存在的问题已整改。



填报说明：

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。