

## 监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-002

致：西门子电力自动化有限公司

### 事由


关于现场屋面安全及质量问题

### 内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目有以下问题：

- 1、屋面临时围栏安装质量一般，底座固定不牢固；
- 2、临时安全围栏之间的直立柱过少，个别直立柱未做三角支撑；
- 3、已安装完成的夹具工序中，个别夹具螺杆未拧紧，有松动现象；
- 4、屋面临时安全防护围栏未设置安全标识、警戒标语；
- 5、屋面施工作业时施工人员未按规范佩戴安全帽，系安全帽带；
- 6、个别施工人员在屋面施工时着装不整齐，裸露胸脯施工；

以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，对存在的安全及质量的问题尽快整改，限期两日内整改完毕上报监理部检查。



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建