

监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH—JXMB—003

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于现场屋面施工情况及吊装作业存在的问题

内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目有以下问题：

- 1、屋面临时安全围栏需要重新加固处理。
- 2、施工人员安全意识薄弱，要求你方加强施工人员的安全管理。
- 3、屋面施工人员存在衣着不符合要求。
- 4、在吊装作业时，吊装区域内无安全警示标语。
- 5、吊装过程中，有施工人员在吊车下随意走动，存在安全问题。
- 6、吊装材料必须要固定好材料再进行吊装，禁止吊装时出现材料倾斜等现象。
- 7、材料吊装到屋面后，必须先把材料散料完成后再进行吊装，禁止出现屋面材料未散料完成又继续吊装悬空在屋面等此类问题。

附现场问题照片



材料未固定牢固，出现倾斜





未设置吊装警示标语



吊装材料悬空

以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，对存在的安全隐患及时进行整改，若今后出现以上问题我监理部将采取相应的工程处罚，令施工单位重视以上问题。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张小平

日期: 2018年6月11日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建