

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZJGN-TZD-09

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZD-09 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 对绑扎不符合要求的已安排施工班组重新整理绑扎。
2. 电缆损坏破皮部分，请教了几位电力工程的专业工程师，听取了他们的修复意见和方案，先对破损处进行了绝缘测试，结果正常，然后结合现场情况进行了修复，修复共有 4 层，步骤如下：
 - (1) 第一层用了专业的绝缘胶布对破皮处进行缠绕。
 - (2) 第二层用了专业的防水胶布进行二次缠绕。
 - (3) 第三层用了专业的高压绝缘防护套进行高温封层。
 - (4) 第四层再次叠加了第三层工艺，双层防护。
 - (5) 如上几步修复完成，对使用的安全和寿命无影响，烦请监理公司检验。



项目部（章）

项目经理：

日期：2018 年 8 月 15 日



项目监理机构复查意见：

修复工作做了，但是
缺少修复后的数据，是
否合格？还需验证。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

胡德林

日

期：2018 年 8 月 16 日

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。