


监 理 通 知 单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式电站项目

编号：TYGF-001

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司
事由：关于现场施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现一次二次基础进出口穿线钢管口未做喇叭口。
为确保施工质量和进度达到预期目标。现要求你单位立即整改，并通知我单位验收。
否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理单位（章）
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2018年11月28日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。