




监理通知回复单

工程名称: 江苏凯聚新能源有限公司 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JSKJ-JLHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 TYGF-001 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

详细内容: 在接到贵单位关于一次、二次基础进出线口穿线钢管口未做喇叭口的问题后, 我单位已对一次、二次基础进出线口进行了整改, 已全部做好喇叭口。

附: 整改完成照片后附。

施工项目部(章):

项目经理: 董建明

日期: 2018年5月10日

总承包项目部复查意见:

经现场复查, 整改结果符合要求

总承包项目部(章):

项目经理: 刘建建

日期: 2018年5月10日

监理项目部复查意见:

经复查整改结果符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 陈明

日期: 2018.5.10

本表一式三份, 由施工项目部填报, 总承包项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。