

监理通知回复单

工程名称: 江苏凯聚新能源有限公司 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JSKJ-JLHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 TYGF-002 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

详细内容: 在接到贵单位关于现场施工安全的相关事宜后, 我公司立即组织安全培训工
作, 在施工现场多处悬挂警示标识, 并针对现场可能存在的安全隐患进行了现场整改。

附: 整改照片后附。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

总承包项目部复查意见:

经现场复查, 房顶作业场所临边防护
及临舍文明施工符合整改要求

总承包项目部(章):

项目经理:

日期: 2018.05.10

监理项目部复查意见:

经复查符合整改要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018.05.10

本表一式三份, 由施工项目部填报, 总包项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

附件一：



安全交底记录

工程名称	工程地址	交底日期
杭州新城市广场工程	浙江省杭州市西湖区	2017年10月10日
交底地点	交底人	被交底人
安全交底内容	1. 工程概况：本工程为杭州新城市广场工程，位于浙江省杭州市西湖区。工程总建筑面积为100000平方米，其中地上建筑面积为60000平方米，地下建筑面积为40000平方米。工程结构类型为框架-剪力墙结构，抗震等级为二级。 2. 安全交底内容：本工程施工过程中，存在以下主要危险源：高处坠落、物体打击、坍塌、触电、火灾、中毒、机械伤害等。为确保施工安全，特制定本安全交底记录，要求所有施工人员必须严格遵守以下规定： （一）高处作业安全：1. 高处作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 高处作业人员必须佩戴安全带，安全带必须高挂低用。3. 高处作业人员必须穿防滑鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋。4. 高处作业人员必须正确使用安全绳、安全网等防护用品。5. 高处作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （二）物体打击安全：1. 物体打击作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 物体打击作业人员必须佩戴安全帽，安全帽必须正确佩戴。3. 物体打击作业人员必须正确使用安全绳、安全网等防护用品。4. 物体打击作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （三）坍塌安全：1. 坍塌作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 坍塌作业人员必须佩戴安全带，安全带必须高挂低用。3. 坍塌作业人员必须穿防滑鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋。4. 坍塌作业人员必须正确使用安全绳、安全网等防护用品。5. 坍塌作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （四）触电安全：1. 触电作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 触电作业人员必须佩戴绝缘手套，绝缘手套必须完好无损。3. 触电作业人员必须正确使用绝缘棒、绝缘钳等防护用品。4. 触电作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （五）火灾安全：1. 火灾作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 火灾作业人员必须佩戴防火服，防火服必须完好无损。3. 火灾作业人员必须正确使用灭火器、消防栓等防护用品。4. 火灾作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （六）中毒安全：1. 中毒作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 中毒作业人员必须佩戴防毒面具，防毒面具必须完好无损。3. 中毒作业人员必须正确使用防毒面具、防毒服等防护用品。4. 中毒作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。 （七）机械伤害安全：1. 机械伤害作业人员必须经过专业培训，持证上岗。2. 机械伤害作业人员必须佩戴安全带，安全带必须高挂低用。3. 机械伤害作业人员必须穿防滑鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋。4. 机械伤害作业人员必须正确使用安全绳、安全网等防护用品。5. 机械伤害作业人员必须严禁酒后作业、严禁疲劳作业、严禁违章作业。	

交底人：[签名]

被交底人：[签名]

安全交底人：[签名]

安全交底日期：2017年10月10日