

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-JLTZ-002

致： 河南万安实业有限公司

事由： 施工过程中出现的施工质量问题

内容：

经过施工现场检查发现了，部分施工质量问题，现要求施工单位要严抓施工质量，并且要安排专门人员进行检查。主要问题体现在以下几点：

- 1、光伏支架檩条切口处未做防腐处理；
- 2、电站接地焊接点，个别点焊接长度不符合要求，有虚焊、未满焊现象。
- 3、个别条形基础预埋件位置错误，必须整改支架加固位置。
- 4、个别厂房屋顶，散落支架底座、连接件等材料，未统一回收。
- 5、厂房屋顶施工垃圾未清理，现要求施工单位，对每个厂房的施工垃圾及时清理干净。
- 6、个别施工人员进入施工现场未戴安全帽。

针对以上几点问题，要求施工单位及时整改到位，并且要对施工人员进行安全交底和施工技术交底工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 7 月 27 日

