

监理通知单

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目


编号：ZHJL-JLTZD-004

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司施工项目部：

事由：关于电缆穿管、通讯电缆破皮、组件放置物品，电缆绑扎

内容：我监理部对现场尽行巡视发现以下问题：

- 1、过路镀锌钢管连接处须加强保护，电缆沟内需清理干净并做好平整，避免在回填中可能造成对电缆线的损坏。
- 2、通讯电缆外皮破损，贵单位在敷设时须对电缆外皮进行保护处理。
- 3、组件上放置检修通道、检修通道支架，现要求贵单位对组件上的检修通道清理。
- 4、桥架内敷设的电缆不得使用钢丝绑扎。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018年7月18日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。