

监理通知单

工程名称: 隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号: JSGF-JL-JBKXM8-ZL-002

致: 扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目施工项目部

事由

现场施工质量事宜

内容

经监理现场检查发现你单位承建的隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目的光伏支架组件及电气施工存在以下问题:

- 1、已安装的支架(组件)走形;
- 2、抱箍受力不均;
- 3、地脚螺栓安装后没有透出螺母;
- 4、汇流箱固定不规范;
- 5、背拉连接件安装不合理;
6. 斜梁不顺直;
7. 组件压块安装不规划;
8. 组件包装物清除不彻底;
- 9 支架紧固螺丝松动;
10. 组件前沿距地高度不够;
11. 直流电缆埋深不够.

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员做返工整改, 限 7 月 30 日内拿出整改方案和整改时间计划。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 26 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。