

监 理 通 知 单

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目


编号: ZHJL-SQFP-TZ-05

致: 陕西众森建筑安装工程有限公司(二标段)

事由: 关于东风村电站组件安装进行检查所发现的问题:

内容: 现场对组件安装所发现的问题:

- 1、东风村电站组件安装时, 个别施工人员不正确佩戴安全帽。
- 2、东风村电站有 3 组光伏阵列支架基础高度与施工环境不符, 导致组件与地面的间距不符合设计规范要求。



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改, 限 3 日内进行整改并进行回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2013 年 10 月 7 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。