

监理通知单

工程名称: 海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HNBC-20180928

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场施工质量的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目发现以下问题:

- 1、现场接地扁铁焊接严重不符合规范要求;
- 2、桥架未做接地连接;
- 3、汇流箱接线口热缩管未进行热缩处理;
- 4、厂区电缆槽感官质量较差;
- 5、光伏支架底座悬空未紧固;
- 6、两个屋面所有桥架平铺于屋面上未做支架支撑, 不符合规范要求;
- 7、桥架螺丝松动, 因人为原因破坏变形;

以上问题上次已下发编号为“ZHJL-HNBC-20180918”的监理通知单, 贵单位未做整改, 要求贵单位在一周之内全部整改完成, 通知监理现场检查验收。

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期:



(18)

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附页

