

监理工程师通知单

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SHCF-JXM-001

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由

关于 3#、4#厂房施工现场的相关安全问题

内容

我监理部在巡查施工现场发现存在以下问题:

1. 屋面施工通道木板表面光滑, 连接处未进行有效固定及表面未做防滑处理;

2. 屋面施工通道未按照施工方案进行铺设;


3. 屋面采光带处木板铺设点较少及未有效固定;

附照片

针对以上问题, 要求你单位负责人对施工现场加强安全管理, 对存在问题的部分积极进行整改, 认真落实对施工人员的技术交底, 确保施工质量。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 李元堂
日期: 2018年11月01日





注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。