

监理工程师通知单

工程名称 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SNCF-JXB-002

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由

关于施工现场的安全、质量问题

内容

我监理部在巡查施工现场发现存在以下问题:

1. 施工通道木板接头处未合理进行固定连接处理;
2. 屋面采光带上方铺设施工通道处, 警示带未进行分段隔离;
3. 部分采光带处施工通道铺设面较窄, 及部分通道下方无对采光板做保护措施;

措施:

4. 1#屋面部分阵列存在夹具与导轨连接螺栓安装不到位现象;
5. 3#、4#屋面部分夹具紧固螺栓存在未紧固、松动现象;

附照片


针对以上问题, 望贵公司接到通知后, 尽快安排人员对现场问题积极进行整改, 在 3 个工作日内整改完成, 并进行整改回复, 认真落实对施工人员的安全技术交底, 确保工程保质保量的完成。


监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李元堂

日期: 2018年11月04日







注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。

