

监理工程师通知单

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-007

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由

关于施工现场的安全、质量问题

内容


我监理部在巡查施工现场发现存在以下问题:

- (1) 线槽拐角处存在二次加工, 未进行毛刺处理;
- (2) 部分阵列的组件中压块未安装到位, 不符合要求;
- (3) 部分阵列的边压块未安装到位, 以及部分压块的螺栓松动;
- (4) 逆变器下方的交流电缆制作头绝缘处理不符合要求;

附照片

针对以上问题, 望贵公司接到通知后, 尽快安排人员对现场问题积极进行整改, 在 3 个工作日内整改完成, 并进行整改回复, 认真落实对施工人员的安全技术交底, 确保工程保质保量的完成。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 
日期: 2018年12月05日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。