

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDTZ-04

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 (施工项目部)

事由: 关于室外设备基础接地焊接施工的问题

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的室外设备基础接地网焊接施工存在以下问题:

- 1、现场接地扁钢与接地圆钢搭接长度不符合设计及规范要求;
- 2、现场接地焊接完成后未对焊渣进行清理直接进行防腐处理;
- 3、接地焊接后防腐漆涂刷不符合规范要求;
- 4、部分扁钢焊接不符合规范要求;

以上问题不符合图纸和 GB50169《接地装置施工及验收规范》规定。

针对以上问题, 限你单位在 2 日内完成整改, 并报业主或监理项目部验收。

附件:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日

期: 2018.12.05

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

