

罚款通知单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

受罚单位：先能电力工程有限公司邓州项目部

罚款原因：

你单位在直流电缆敷设过程中，电气施工人员踩踏组件，易造成组件隐裂等质量问题；电气穿线时施工人员直接跪压在组件上；屋面材料堆放杂乱，垃圾未及时清理；我部及建设单位曾多次要求严禁踩踏组件，屋面垃圾及时进行处理；经建设单位要求现对先能电力工程有限公司邓州项目部罚款 5000 元以示警示，望你单位能引起重视，加强对现场的施工管理。

罚款金额（大写）伍仟圆整

（小写）5000 元

监理单位（签字\盖章）



总（专）监理工程师：李元堂

日期：2018 年 12 月 1 日

建设单位（签字\盖章）



项目经理：杜永

日期：2018 年 12 月 1 日



