

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-028

致：智慧能源偏关 9.95MW 风电项目总包项目部

主题：关于 F40 外网接地焊接事宜

内容：

我监理工程师巡视检查发现以下问题：

F40 外网焊接垂直接地角钢长度不够，接地模块基坑太小，风机基础外引接地扁铁严重锈蚀，每道工序完成后质量员要做好自验工作，符合要求后再报监理验收，资料也要同步跟上。

望你部接通知单后认真对照整改，整改后再报监理复查，确保质量符合规范及设计要求，请在 8 月 24 日前书面回复。

详情见附件图片

项目监理机：(章)



总/专业监理工程师 (签字):

[Handwritten signature]

2019 年 08 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

