

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-037

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部


事由：关于外线塔基基础钢筋绑扎施工问题事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

- 一、监理现场巡视检查发现，风机塔基基础钢筋绑扎存在的问题：1、箍筋弯钩长度达不到设计和规范要求。
- 2、地脚螺栓未按图纸施工。

以上问题要求施工单位在 1 日返工整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复。



项目监理机构（章）



总、专监理工程师（签字）

周飞

2019 年 10 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。