

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZ-007

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送: 苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由: 现场设备基础平台砂浆找平事宜

内容:

经现场监理人员巡视发现, 现场设备基础平台砂浆找平后存在以下问题:

- 1、少数地方整体平整度不够、有蜂窝孔, 需要处理。
- 2、少数地方出现破损, 需要修补到位。

针对以上问题, 现要求你单位及时进行整改, 对施工人员重新进行技术交底, 并保留相关影像资料。(限 2 日内回复)


后附问题照片

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 12 月 21 日填报回复单。


监理项目部

总监理工程师:


日期: 2018 年 12 月 19 日



注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



现场出现破损现象



未抹平出现蜂窝孔及破损