

监理通知单回复

工程名称：先锋电气厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 002 事由为《电缆沟土方开挖与设计不符相关事宜》的监理通知单后，已按要求完成相关整改工作，通知单所列问题和整改措施回复如下，请予以复查。

- 1、检查相关电缆沟，避开厂区地下原有管网，合理规划电缆沟走向，已达图纸设计要求。

我项目部安以上措施全部落实定位，并在后续施工过程中认真执行相关要求。

承包单位：

项目经理：

日期：




复查意见：

已整改

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表各相关单位各一份。