

监理工程师通知单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-009

致：中机国能浙江工程有限公司


事由 关于现场检查的事宜

内容

经我方监理现场检查发现贵方建设的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、光伏线与桥架连接处，切割后未做防锈处理；
- 2、部分光伏线穿钢管遗漏未安装护套；
- 3、部分光伏线穿钢管护套安装不牢靠未能起到保护作用；
- 4、15 号楼接地支架使用的夹具长度未 5cm 不符合技术协议要求；
- 5、部分 485 通讯线与逆变器连接后止水套未拧紧；

要求你方及时针对以上问题进行整改回复，若未及时整改的后果由你单位进行承担，并要求于 3 日内对此进行书面回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2014 年 7 月 11 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。