

监 理 通 知 单

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-TZD-004

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于现场支架安装质量问题。

内容: 我监理项目部对贵单位支架验收检查过程中,发现存在以下质量问题:

- 1、个别夹具螺丝未拧紧。
- 2、个别负重快缺角。
- 3、个别支架支撑底梁缺少弹垫。

要求: 以上问题要求你单位尽快整改完成,自检合格后报监理复查。

特此通知!

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2019 年 2 月 26 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

监理通知回复单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤2MW分布式光伏项目

编号: ZJGN-TCYF-D1-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 TCYF-ZHJL-TZD-004 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、检查屋面, 对未拧紧螺栓进行二次拧紧。
- 2、更换缺角负重块。
- 3、缺少弹垫部分已安装完成



监理项目部复查意见:

整改已整改完成, 合格。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。