

监理工程师整改通知单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZD-001

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题：关于沙钢安环处对施工单位现场施工检查，存在安全问题等相关事宜

内容：

2019年04月27日，经沙钢安环处现场巡查发现，现场施工存在以下问题：

- 1、施工单位手续不齐全、不规范，安全交底名单人员与登高证名单不符；
- 2、吊装作业手续填报不齐全，现场安全负责人手续不在现场（手续需带现场，以备查）；
- 3、吊装指挥人员未穿反光背心；
- 4、吊装作业未提前通知甲方；
- 5、安全绳锁扣必须双扣（现场检查为单扣）；

针对以上问题，现要求你方加强现场管理，切实做好现场安全交底及完善沙钢厂所需相关手续。

限期1日内整改完成并回复监理方。

后附不规范相片

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日期：




注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份


问题一：施工单位手续不规范，安全交底名单与登高证名单不符。



问题二：吊装作业手续填报不齐全，负责人手续未带现场



问题三：吊装指挥人员未穿反光背心



海安公司
1998年12月

问题四：安全绳锁扣扣单扣（必须双扣）

