

监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶5.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -007

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电施

工项目部

事由：通知单回复、安全事宜

内容：经监理单位日常巡视，发现以下问题

1. 檩条加固人员未按要求进行正确佩戴安全带进行高空作业，且处于刮风及下雨天气，存在极大安全隐患
2. 屋面出现人员未佩戴安全带直接在檩条上南北向通行，存在极大安全隐患
3. 我单位从开工至今已下发6份监理通知单，对现场质量、材料、安全、进度等多方面进行要求及告知，但至今，你单位未做出任何书面形式回复

现要求：

1. 针对安全问题我监理单位已多次告知，现场仍继续存在此类问题，我单位将按照前期会议要求进行处理，如再出现此类情况，我单位将下发停工令，由此产生的一切后果将由你单位承担，**安全无小事**
2. 对于你单位未对我单位下发的监理通知单、会议纪要中的要求文件进行回复，我单位现要求，本周五完成已下发的监理资料进行有效回复，形成闭环，如未进行书面回复，由此产生的一切后果将由你单位承担。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期 2019 年 5 月 28 日

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

监理罚款通知单

工程名称:河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZSFZ-FKTZD-2019. 5. 28

致: 湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 安全问题

内容:

在监理单位日常巡检过程中发现屋面檩条加固施工人员多次出现未佩戴安全带进行高空作业,且屋面湿滑、刮风天气,存在极大安全隐患,我单位多次告知,现场仍出现此类情况,且你单位安全员未按要求进行配备及在岗。属于不合规范及 EHS 方案要求作业。现对现场安全措施不到位处于 1000 元整处罚,以示警告。望贵部能对上述问题进行及时整改,如有下次我部将进行更严厉处罚,望引起重视!

致此

常州正衡电力工程监理有限公司

河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电监理部

建设单位(章):

监理单位(章):

施工单位(章):

