

监理工程师通知单

工程名称: 蚌埠市古里3.5MW屋顶分布式光伏发电项目编号: CZZH-HIX-TZD-010

致: 五洋电力建设股份有限公司(单位)

抄送: 蚌埠东宝新能源有限公司(单位)

主题: 关于加强现场安全、质量管理事宜

内容: 经监理现场检查发现, 你单位在汇流箱120电缆敷设过程中, 存在以下问题:

1. 桥架转弯处, 120电缆转弯半径普遍不够, 导致电缆外皮损伤(附图1);
2. 在联络柜240电缆接入中, 柜体上部带电, 现场没有防范措施(附图2)



1

2

望你单位引起高度重视, 尽快采取措施, 对以上问题立即进行整改, 杜绝事故发生。

限2个工作日内整改完成, 书面回复。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



附说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 发运至C单位, 抄送建设单位。