

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-039

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪施工项目部;

事由: 关于升压站内建筑墙体施工质量问题;

通知内容:

监理项目部 2020 年 5 月 18 日对升压站施工现场进行质量检查时发现:

- 1、外墙分割线水平度、垂直度较差,个别墙面存在着真石漆颜色差异(深浅)现象。
- 2、内墙局部存在气泡、裂缝、局部不平整、麻面,个别部位存在脱皮现象。

上述问题监理项目部要求施工单位在 3 日内整改完成,以书面形式报监理项目部复查。

附:问题照片

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2020年5月18日

包单位签收:


签收人:

日 期:

本表一式 3 份,由监理单位填写,建设单位存 1 份,项目监理部存 1 份,承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建



综合配电楼继保室墙面分割线水平度较差

