

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-024

至: 贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出线路项目部

事由: 关于洞口临边防护安全事宜

通知内容:

2019年09月24日我监理部在巡视中发现你单位部分预留洞口未进行防护或防护措施不当:主要表现在洞口未覆盖(洞口尺寸大于0.25m均应覆盖)、周边未设置栏杆(边长大于1.5m洞口应设置高度不小于1.5m栏杆,并设置挡脚板),现场安全氛围不足,警语警示,标语标牌设置不够。

针对以上问题望你部加强施工现场安全管控,消除安全隐患,限24小时整改完成并报我监理部进行复查。

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2019年09月24日

承包单位签收:

签收人: _____

日期: _____

本表一式3份,由监理单位填写,建设单位存1份,项目监理部存1份,承包单位存1份。