

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-032

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站生活楼照明线路敷设问题事宜

通知内容:

监理项目部在对升压站生活楼照明线路敷设时,发现已完成安装的 PVC86 型的接线盒与 PVC20 穿线管存在未采用锁母连接方式进行安装、接线盒破损、PVC20 线管接头松动、脱落等现象。经现场监理人员多次口头通知,要求施工人员整改,截至 11 月 24 日 18 时,以上问题仍未整改。

针对上述问题,要求施工单位在生活楼地面垫层浇筑之前完成整改,否则将进行考核,整改自检自查合格后报监理部复查。

附问题照片

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2019年11月24日

承包单位签收:

签收人:

日期:

2019年11月24日

项目部

本表一式 3 份,由监理单位填写,建设单位存 1 份,项目监理部存 1 份,承包单位存 1 份。

