

监 理 通 知 单

编号: FGH01-TZD-018

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

致: 山东电力建设第三工程有限公司 (施工项目部)

抄送: 共和华能太阳能发电有限公司 (业主项目部)

事由: 施工质量问题

内容:

经业主、监理项目部人员现场检查发现, 由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目施工存在安全问题:

19#风机基础接地材料铜包镀层不满足设计要求, 图纸要求不小于 0.5mm, 经现场实际测量数据为 22.1 μm 、61.6 μm 、64.1 μm 够达不到设计要求。现要求 19#风机接地重新返工, 不合格材料及时退场。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 刘峰

日

期: 2019年09月19日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 二 份。

