

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-027

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：现场安全大检查

内容：

由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目存在以下问题：

- 1、1#-4#、13#风机基坑需清理并放坡；3#、7#、9#风机预埋管口需密封严实；1#风机安全围栏有个别倾斜；
 - 2、风机基础钢筋加工区发电机未接地；到货材料摆放不规范；柴油发电机燃料随意摆放，未有警告标志，无灭火器放置卡；部分人员未戴安全帽；14#风机钢筋绑扎临时用电未接地；
 - 3、19#、20#风机螺栓没有保护套；
 - 4、风机基础吊车钢丝绳毛刺过多，需更换；
 - 5、升压站水井坊现场施工人员未佩戴、规范使用安全带；脚手架个别严重变形；6、要求在场区临时用电箱附近配置灭火器，并定期检查；
 - 7、110kV 升压站配电箱下引线电缆线接口需设置保护罩，避免长时间淋雨；
 - 8、施工人员住宿区用电不规范；电缆、电线敷设未穿管保护，插板未固定，要求做到插板固定、人走断电；
 - 9、风机队伍材料放置区和危险品未分开摆放；
 - 10、各个分包队伍生活区宿舍生活用电不规范，未做到“人走断电”，插排放置处存在安全隐患；
 - 11、风机队伍钢筋加工区燃料随意摆放，未有警告标志，无灭火器放置卡；
 - 12、依旧存在车辆载人现象；
 - 13、升压站事故油池，避雷针等基础周边安全措施不到位，未悬挂警告标示牌；
- 针对此次检查情况，要求施工单位限期三日内整改完成并逐条回

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：何红

日

期：2019年10月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



