

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-054

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于安全检查事宜

内容：

经业主、监理项目部人员 2020 年 4 月 12 日现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目存在以下隐患：

- 1、110kV 升压站综合楼东北侧搅拌机旁蓄水池围栏不牢固。
- 2、110kV 升压站 35kV 高压室内开关未安装，线头未进行绝缘处理。
- 3、110kV 升压站施工人员屋内外接线杂乱。
- 4、110kV 升压站施工人员屋内插排使用不规范。
- 5、110kV 升压站施工人员屋内电褥子使用不规范（折叠使用）。
- 6、110kV 升压站施工人员屋内小太阳使用频繁。
- 7、110kV 升压站施工人员屋内及屋外未配备灭火器。
- 8、山东三建办公室及宿舍存在使用小太阳取暖器。
- 9、山东三建宿舍内灯泡使用不规范。
- 10、山东三建办公室及宿舍内均未配备灭火器。
- 11、吊装队伍屋内违规使用火炉且无一氧化碳检测报警装置。
- 12、吊装队伍员工宿舍内照明接线混乱。
- 13、吊装队伍在主吊维护期间为维护人员未佩戴安全帽。

存在以下缺陷：

- 1、综合楼内北交公共厕所卫生脏乱差。
- 2、110kV 升压站 35kV 高压室配电箱内临时用电接线不规范。
- 3、110kV 升压站综合楼东北侧搅拌机配电箱未上锁，未张贴警示标志，未见安全围栏。

4、110kV 升压站至水泵房电缆余量过长，未进行处理。

5、110kV 升压站水泵房配电箱内存在私接电源现象。

6、山东三建办公室及宿舍插排使用不规范。

7、常州正衡监理宿舍外墙照明线路走线不规范。

8、吊装队伍员工宿舍内插排使用不规范。

限施工单位两日内对以上隐患、缺陷整改完成。

监理单位（章）


总/专业监理工程师

日

期：2020年4月12日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

隐患:



缺陷:

